8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Турбина всасывающая Karcher 4.035-580.0 для поломоечных машин B 40, BD 43/25, BD 50/50

Артикул: 4.035-580.0

18 380 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Karcher
Стикеры	Оригинальный товар
Длина	18 см.
Ширина	18 см.
Высота	19 см.

Описание и особенности

Всасывающая турбина Karcher 4.035-580.0 — оригинальная запасная часть для профессиональных поломоечных машин Kärcher, предназначенная для создания разрежения в системе всасывания и обеспечения эффективного сбора отработанного моющего раствора с поверхности пола.

Турбина является одним из основных компонентов системы водосбора поломоечной машины. Она создаёт вакуум, благодаря которому загрязнённая вода через всасывающую балку и систему шлангов поступает в бак для грязной воды. Исправная работа всасывающей турбины обеспечивает качественное удаление остаточной влаги после влажной уборки.

Оригинальная турбина Karcher 4.035-580.0 предназначена для ремонта и технического обслуживания поломоечных машин серий B 40, BD 43/25 и BD 50/50. Является новой версией запасной части с предыдущим артикулом 4.035-420.0.

Использование оригинальных комплектующих Kärcher позволяет восстановить штатную работу оборудования, обеспечить соответствие конструкции поломоечной машины и сократить риск возникновения проблем, связанных с установкой несовместимых запасных частей.

Основные преимущества

Оригинальная запасная часть Karcher — предназначена для профессионального уборочного оборудования Kärcher.

Артикул 4.035-580.0 — актуальная версия всасывающей турбины.

Замена артикула 4.035-420.0 — предыдущая версия комплектующей.

Эффективное создание разрежения — обеспечивает работу системы всасывания загрязнённой воды.

Восстановление системы водосбора — помогает вернуть поломоечной машине штатную производительность.

Качественное удаление остаточной влаги — при исправной работе остальных компонентов системы всасывания.

Совместимость с несколькими сериями оборудования — B 40, BD 43/25 и BD 50/50.

Профессиональное применение — для ремонта и обслуживания коммерческой уборочной техники.

Оригинальное исполнение — соответствие конструкции предусмотренного производителем оборудования.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Бренд

Karcher (Kärcher)

Тип изделия

Всасывающая турбина

Назначение

Для поломоечных машин

Артикул производителя

4.035-580.0

Предыдущий артикул

4.035-420.0

Исполнение

Оригинальная запасная часть

Функция

Создание разрежения в системе водосбора

Совместимые серии

B 40, BD 43/25, BD 50/50

Страна происхождения

Китай

Область применения

Профессиональное уборочное оборудование

Совместимость с поломоечными машинами Karcher

Всасывающая турбина Karcher 4.035-580.0 применяется в следующих сериях поломоечных машин:

Karcher B 40

Karcher BD 43/25

Karcher BD 50/50

Предыдущий артикул турбины

4.035-420.0

40354200

Актуальный артикул турбины

4.035-580.0

40355800

Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость запасной части по заводскому номеру поломоечной машины и каталогу оригинальных комплектующих Kärcher. Различные модификации оборудования одной серии могут комплектоваться разными турбинами.

Принцип работы всасывающей турбины

Во время работы поломоечной машины моющий раствор подаётся на поверхность пола, а щёточный узел удаляет загрязнения.

Всасывающая турбина создаёт разрежение в системе водосбора, благодаря которому загрязнённая жидкость собирается всасывающей балкой и перемещается по всасывающему шлангу в бак для грязной воды.

Исправная работа турбины необходима для:

поддержания необходимой силы всасывания;

эффективного сбора загрязнённого моющего раствора;

удаления остаточной влаги с поверхности пола;

обеспечения стабильной работы системы водосбора;

достижения качественного результата влажной уборки.

Признаки возможной неисправности всасывающей турбины

Необходимость диагностики и возможной замены турбины может возникнуть при появлении следующих признаков:

снижение силы всасывания;

неэффективный сбор грязной воды;

образование мокрых следов после прохода поломоечной машины;

повышенный шум при работе турбины;

появление посторонних звуков и вибраций;

перегрев всасывающего двигателя;

запах гари;

периодическое отключение турбины;

полное отсутствие всасывания.

Перед заменой турбины необходимо проверить состояние всасывающей балки, резиновых лезвий, шлангов, фильтров, уплотнений бака и электрических соединений. Нарушение работы этих компонентов также может приводить к ухудшению качества водосбора.

Области применения

Оригинальная турбина Karcher 4.035-580.0 предназначена для ремонта и обслуживания поломоечных машин, эксплуатируемых на следующих объектах:

торговые и развлекательные центры;

супермаркеты и гипермаркеты;

складские и логистические комплексы;

производственные предприятия;

офисные и административные здания;

гостиницы и ресторанные комплексы;

медицинские учреждения;

образовательные организации;

спортивные комплексы;

клининговые компании;

сервисные центры по ремонту уборочного оборудования.

Рекомендации по эксплуатации

Для увеличения срока службы всасывающей турбины рекомендуется:

своевременно опорожнять бак для грязной воды;

регулярно очищать фильтры системы всасывания;

контролировать состояние всасывающих шлангов;

следить за герметичностью бака для грязной воды;

не допускать чрезмерного пенообразования;

использовать низкопенные моющие средства для поломоечных машин;

контролировать состояние поплавковой системы защиты, если она предусмотрена конструкцией машины;

не допускать попадания жидкости непосредственно во всасывающий двигатель;

своевременно проводить техническое обслуживание оборудования.

Установку и подключение всасывающей турбины рекомендуется доверять квалифицированным специалистам по ремонту профессионального уборочного оборудования.

Комплектация

Оригинальная всасывающая турбина Karcher 4.035-580.0.

Почему стоит выбрать оригинальную турбину Karcher?

Karcher 4.035-580.0 — оригинальная запасная часть, предназначенная для восстановления работоспособности системы всасывания профессиональных поломоечных машин Kärcher.

Применение оригинальной турбины позволяет восстановить штатную работу системы водосбора при условии исправности остальных компонентов оборудования.

Купить оригинальную всасывающую турбину Karcher 4.035-580.0 для поломоечных машин B 40, BD 43/25 и BD 50/50 можно в интернет-магазине PROTRAID

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru